



Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung (IED-Umweltinspektion) nach § 52a Abs. 5 BImSchG	
Aktenzeichen: 02726/1999 + 00187/2018	
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 23.04.2021	
Betreiber:	Geflügelzucht Horstmann GmbH Herr Knut Horstmann Am See 1 in 31592 Stolzenau
Betriebsstandort:	Nordstr. 26 31698 Lindhorst
Nr. gemäß 4. BImSchV:	7.1.2.1 (G) (E)
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zur Aufzucht von 80.000 Junghennen
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort Besichtigung innerhalb von 6 Monaten erfordern? ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Festgestellte schwerwiegende Mängel:	
Mängel	Beseitigung bis
Nachprüfungstermin, Datum: ____ . ____ . ____	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: Februar 2024	

Im Auftrag
gez.
Klebe